


DDC 50 中文操作手冊



認識你的機器：



1 鑽孔

2 鑽孔屑收集盒蓋

3 啟動開關

4 電池蓋

5 解除真空按鈕

6 保護蓋



- 1 確定所要鑽孔之位置
- 2 取下保護蓋
- 3 將鑽頭穿過鑽孔並對正鑽孔位置
- 4 將 DDC 50 推向牆面並打開開關,此時 DDC 50 會自動吸附於牆面
(若無法自動吸附可能原因 1 電池沒電 2 牆面過於粗糙)
- 5 開始鑽孔作業,碎屑將自動收集於集塵盒內
- 6 鑽孔作業結束後關上啟動開關並壓下解除真空按鈕取下 DDC 50
- 7 打開集塵盒倒掉碎屑
- 8 更換電池方法如圖